



# DAECHUN VS 他社




## HEAD OFFICE / FACTORY

496, GOMO-RO, JILLYE-MYEON, GIMHAE-SI, GYEONGSANGNAM-DO, KOREA 621-881  
TEL: +82-55-345-2288 / FAX: +82-55-345-2289

## BUSAN BRANCH

DAECHUN BLDG. 4<sup>TH</sup> FL. 86 SESIL-RO, HAEUNDAE-GU, BUSAN, KOREA 612-835  
TEL: +82-55-345-2288 / FAX: +82-55-345-2289

# DAECHUN VS 他社



<DAECHUN MCT>



<他社 MCT>

## DAECHUN VS 他社

	DAECHUN 多芯管	他社 多芯管
充填材	合成ゴム。 圧出された充填物がチューブを固定し、外部からの衝撃や曲げるときに加えられる人為的な力にも耐え、すべてのチューブが所定の位置から離脱されないようにします。また、充填物は道具なしで容易に除去できます。	プラスチックビニール。 週十本のビニール糸の充填材では、外部からの衝撃や曲げるとき加えられる人為的な力には耐えず、それぞれのチューブの位置が頻繁に離脱し、またチューブが内部で互いに絡まり、Circle Pitchが異なってきます。チューブと継手の締結時に、主にナイフで充填材を切り取りますが、ビニールが切れず、中のものも出てきてしまいます。
支え棒	PVC（円形を保つ）	無
被覆の取り外し手順	チューブに沿って埋め込まれたシーストリッピングワイヤは簡単且つ安全にシースの取り外しができます。シースはナイフなどの道具を使わずに、ワイヤーを引っ張るだけで切ることができます。	まずカッターで外皮を切り、中の充電物のビニール束をカッターまたははさみで切ることになりますが、これは非常に時間がかかるし、作業中作業員が怪我をするなど事故が多発しているとの報告もあります。
チューブ形状	円形 形状を保持することが可能です。	楕円形 丸い形状を保持することが事実上不可能です。
難燃性	IEC60332-3の要求を満足します。	充填物がプラスチックビニールでできているため、IEC60332-3は満足できません。
外形	凸凹などなく、外側が滑らかになっています。外側が凸凹になっている場合、不良品として扱います。	被覆の上に中の銅管の一本一本の流れが映っているため、外側が凸凹になっています。